

1 PZ-832

Контроль и поддержание заданного уровня жидкости

2 ASO-208

Акустическое включение освещения на заданное время

3 RT-820

Контроль и поддержание температуры в помещении

4 SCO-814, SCO-815

Установка необходимого уровня освещённости

5 BIS-411

Включение/выключение освещения из разных мест

6 PCS-516

Управление оборудованием по времени

7 CZF-2B

Контроль состояния контактов контактора

8 PCG-417

«Звезда-треугольник» для запуска мощных электродвигателей

9 PCZ-522

Программное управление двумя независимыми установками

10 AZD-M

Защита электродвигателей от аварийных режимов работы

11 ZI-240

Питание стабилизированным напряжением

12 CR-810

Защита электродвигателей от перегрева



PCZ-521 21

Программное включение/выключение промышленных установок

PCU-520 22

Управление вентиляцией

OP-230 23

Защита от индустриальных помех

WN-1, WN-3 24

Цифровая индикация величины напряжения

CP-731 25

Контроль 3-х фазного напряжения, защита блоков управления

CP-710, CP-720 26

Защита электрооборудования от перепадов напряжения

PK-1P, PK-2P 27

Реле для коммутации электрических цепей

AZ-B-30, AZ-B 28

Автоматическое включение/выключение освещения

PCU-501, PCA-513 29

Управление электрооборудованием по времени

CKF-BR, CKF-337 30

Защита электродвигателей, контроль направления вращения

RT-822 31

Контроль и поддержание температуры

PCU-520, PCZ-523 32

Для управления конвейером

AVR-01, AVR-02 33

Бесперебойное питание от 3-х фазной сети

13 CKF-BT, CKF-318	Защита электродвигателей и оборудования от сетевых аварий
15 PR-611 , EPP-619	Защита от перегрузки по току
17 PF-441, PF-451, PF-452	Бесперебойное питание однофазных потребителей от 3-х фазной сети
19 OM-1, OM-630	Контроль потребляемой мощности, защита от несанкционированного подключения
20 PCZ-525, PCZ-526	Автоматическое включение/выключение освещения в моменты захода/восхода солнца

14 RT-820M	Контроль температуры воды и отображение ее на цифровом индикаторе
16 ASO-203, ASO-204	Включает освещение на заданное время при движении объекта в зоне действия

18 WT-1-T, WT-3-T	Отображение величины потребляемого тока на цифровом индикаторе
20 PCZ-525, PCZ-526	Автоматическое включение/выключение освещения в моменты захода/восхода солнца

21 PCZ-521	Программное включение/выключение промышленных установок
22 PCU-520	Управление вентиляцией
23 OP-230	Защита от индустриальных помех
24 WN-1, WN-3	Цифровая индикация величины напряжения
25 CP-731	Контроль 3-х фазного напряжения, защита блоков управления
26 CP-710, CP-720	Защита электрооборудования от перепадов напряжения
27 PK-1P, PK-2P	Реле для коммутации электрических цепей
28 AZ-B-30, AZ-B	Автоматическое включение/выключение освещения
29 PCU-501, PCA-513	Управление электрооборудованием по времени
30 CKF-BR, CKF-337	Защита электродвигателей, контроль направления вращения
31 RT-822	Контроль и поддержание температуры
32 PCU-520, PCZ-523	Для управления конвейером
33 AVR-01, AVR-02	Бесперебойное питание от 3-х фазной сети

